




DAFA biedt een systeemgarantie van 10 jaar vanaf de levering.

Verzekerd door 

DAFA tape voor damp- schermen

Productinformatieblad

DAFA tape voor dampschermen voor het hechten van alle PP/PE-membranen binnenshuis, evenals triplex, spaanplaat, geschaafd hout en metaal.

Het product voldoet aan de strengere eisen van de nieuwe bouwvoorschriften voor het hechten van dampremmende folie, goedgekeurd volgens DS/EN 13984.



Voordelen van tape voor dampschermen

- Perfect voor buizen
- Flexibel/uitrekbaar
- Sterke hechtingseigenschappen

Voordelen van blauwe tape voor dampschermen

- Geschikt voor hechting van membranen in lengte- en dwarsrichting
- De tape kan eenvoudig worden ingekort zonder gebruik van gereedschap
- Sterke hechtingseigenschappen

OPM.: De tape mag niet gebruikt worden in constructies waar de overlappingsen onder permanente druk door de isolatie staan.



DAFA tape voor dampschermen is een tape met sterke hechtingseigenschappen dat alleen geschikt is voor permanente toepassingen omdat de tape niet kan verwijderd worden van de oppervlakte.

Afmeting/kleur	Inhoud per doos	DAFA artikelnr.	EAN-nr.
GROEN 50 mm	12 rollen van 25 m	620006596	5705636284484
BLAUW 50 mm	12 rollen van 25 m	620005987	5705636266459

Technische specificaties

Enkelzijdige tape voor overlappen van dampremmende lagen. Gemodificeerde acrylaatlijm, oplossingsvrij en op waterbasis. De sterkte van de lijm is door de jaren heen geleidelijk aan verbeterd. De lijm is zeer goed bestand tegen vocht en andere atmosferische schommelingen. Uitstekende hechtingswaarde. Hecht zeer goed op PE/PP-folie, evenals ongelijkmatige oppervlakken zoals spaanplaat. Naar verwachting gaat de tape minimaal 20 jaar mee.

	Groene tape voor dampschermen	Blauwe tape voor dampschermen
Dikte	Folie + lijm 280/300 my 0,31 mm.	Papier + lijm 330/350 my 0,34 mm.
Grammage	Lijm 240 g/m ² +/- 10 %	Lijm 260 g/m ² +/- 10 %
Hechtingswaarde	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Temperatuurbereik	-30 °C - +120 °C	-30 °C - +120 °C
Bevestiging	Oppervlakken moeten droog en vrij van stof en olie zijn. Vanaf -10 °C	